

Techni-Mix 415

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Neopren und Naturlatex
- **Länge (cm)** 32
- **Stärke (mm)** 0.60
- **Handgelenk** Gerader Stulpenrand
- **Farbe** Schwarz
- **Innenverarbeitung** Velourisiert
- **Außenverarbeitung** Handfläche mit Profil
- **Größe / EAN** 6 7 8 9 10 11
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 10 Paar/Beutel - 100 Paar/Karton



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3

CE 0334



KMT



1011X

Legende

EN 388 MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU
 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
 └─ Schlagschutz
 └─ Schnittschutz nach ISO 13997
 └─ Durchstichfestigkeit
 └─ Weiterreißfestigkeit
 └─ Schnittfestigkeit
 └─ Abriebfestigkeit

EN 407 THERMISCHE RISIKEN Hitze und Feuer



LEISTUNGSNIVEAU
 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 └─ Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
 └─ Schutz vor kleinen Flüssigmetallspritzern
 └─ Schutz vor Strahlungswärme
 └─ Schutz vor konvektiver Wärme
 └─ Schutz vor Kontakthitze
 └─ Brandverhalten

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

EN ISO 374-1



U V W X Y Z

A Methanol
B Aceton
C Acetonitril
D Dichlormethan
E Kohlenstoffdisulfid
F Toluol
G Diethylamin
H Tetrahydrofuran
I Ethylacetat

EN ISO 374-1



X Y Z

J n-Heptan
K Natriumhydroxid 40%
L Schwefelsäure 96%
M Salpetersäure 65 %
N Essigsäure 99 %
O Ammoniak 25 %
P Wasserstoffperoxid 30 %
S Fluorwasserstoffsäure 40 %
T Formaldehyd 37 %

EN ISO 374-1



EN 421 RADIOAKTIVE KONTAMINATION

MIKROORGANISMEN

EN ISO 374-5



Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-5



Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

VIRUS



KÄLTESCHUTZ

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1

└─ Wasserdichtigkeit
 └─ Kontaktkälte
 └─ Konvektive Kälte

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

DIE BESONDEREN VORTEILE

- Tastempfinden durch die reduzierte Materialstärke
- Komfort und Schweißabsorbierung durch Baumwollvelourisierung
- Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Farbspritzen

Andere Industriezweige

- Industrielle Reinigung, Wartung

Luftfahrt

- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck ist vor der Anwendung zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den «CE»-Prüfbedingungen abweichen können.
- Handschuhe werden nicht empfohlen für Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturlatex, Dithiocarbamate und Thiazole.
- Handschuhe nur überziehen, wenn die Hände trocken und sauber sind.
- Bei Chemikalienkontakt die Handschuhe nicht länger verwenden als die für diese Chemikalie ermittelte Durchbruchzeit. Die Durchbruchzeit finden Sie auf der Webseite www.mapa-pro.com oder wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst - MAPA Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). Verwenden Sie alternativ 2 Paar, wenn längerer Kontakt mit einem Lösungsmittel besteht.
- Handschuhstulpe umschlagen, um zu verhindern, dass eine gefährliche Chemikalie auf den Arm tropft.
- Vor jeder Verwendung ist zu prüfen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschädigung aufweisen.

Lagerbedingungen

Handschuhe in der Originalverpackung geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und in sicherer Entfernung von Wärmequellen oder elektronischen Anlagen aufbewahren.

Waschanleitung

Vor dem Ausziehen die Handschuhe wie folgt reinigen:

- bei Kontakt mit Lösungsmitteln (z.B. Alkohole) mit einem trockenen Tuch abreiben
 - bei Kontakt mit Säuren oder Laugen gründlich unter fließend Wasser abspülen und anschließend mit einem trockenen Tuch abreiben
- Achtung: unsachgemäße Verwendung und die Anwendung von Reinigungsverfahren, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können die Schutzleistung der Handschuhe beeinflussen.

Anleitung zum Trocknen

Vor jeder weiteren Benutzung ist sicher zu stellen, dass die Innenseite der Handschuhe völlig getrocknet ist.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- CE-Baumusterbescheinigung

0075/014/162/11/17/1921

- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.

0075

C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07

- Qualitätssicherungszertifikat

0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS