

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

-

LEISTUNGSERGEBNISSE



4111

0-4 0-5 0-4 0-4

Abriebfestigkeit

Schnittfestigkeit

Weiterreißfestigkeit

Durchstichfestigkeit



- 0-4
 - 0-4
 - 0 oder 1
 - Wasserdichtigkeit
 - Kontaktkälte
- Konvektive Kälte



A hierarchical diagram showing the characteristics of welding processes categorized by power range. The categories are 0-4, 0-4, 0-4, 0-4, 0-4, and 0-4. The characteristics are: Brennvverhalten, Kontaktwärme, Konvektive Hitze, Strahlungswärme, Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls, and Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls.

- 0-4
 - Brennvverhalten
- 0-4
 - Kontaktwärme
- 0-4
 - Konvektive Hitze
- 0-4
 - Strahlungswärme
- 0-4
 - Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
- 0-4
 - Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls

Buchstaben- code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Bequemes Arbeiten: Hoher Komfort des Baumwollstrick mit nahtloser Grifffläche
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten
- Lange Lebensdauer: Qualitativ hohe Qualität des Baumwollstricks und der Nitrilbeschichtung

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Andere Industriezweige

- Sammlung von Haushaltsabfällen
- Forstwirtschaft

Mechanische Industrie

- Schneide- und Stanzarbeiten
- Umgang mit dicken, nicht entgrateten Blechen (nicht scharfkantig)

Kommunale Einrichtungen (Abfallsammlung und

- Müllsammlung

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfungsbedingungen abweichen können.
- Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate sollten diese Handschuhe nicht tragen.
- Darauf achten, dass die Hände trocken und sauber sind bevor die Schutzhandschuhe übergestreift werden.
- Öl- oder Fettflecken an den Handschuhen vor dem Ausziehen mit einem trockenen Tuch abwischen.

Lagerbedingungen

Handschuh in der Originalverpackung und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

Waschanleitung

Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder die Anwendung von Reinigungs- oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können die Schutzleistung der Handschuhe beeinträchtigen.

Anleitung zum Trocknen

Die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- CE-Baumusterbescheinigung

0075/014/162/05/03/0061

- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.

0075

C.T.C – F-69367 LYON CEDEX 07